




Venus 6 USB GPS Firmware Update


Um ein Firmware Update der Venus 6 USB GPS Maus durchzuführen, benötigen Sie das Programm SkyTraq 0.4.213 BlueTooth und das entsprechende Firmwareupdate (zum Beispiel: STI_01.03.25-01.06.22_2x_agps_log_4800.bin).

Starten Sie SkyTraq 0.4.213 BlueTooth und klicken Sie auf das im Bild umrahmte Ordnersymbol.






Wählen Sie die Datei, welche die Firmware beinhaltet und klicken auf „Öffnen“



Klicken Sie nun auf das auf dem Bild umrahmte Symbol zum ausführen des Firmwareupdates. Das auslesen und beschreiben der Firmware kann einige Minuten dauern. Bitte stecken Sie die Venus 6 USB GPS Maus während des Vorgangs nicht ab. Dies kann zur irreparablen Beschädigung führen.



Nachdem der Update Vorgang abgeschlossen wurde, können Sie mit dem SkyTraq Programm einen Funktionstest durchführen.

Stellen Sie den richtigen COM Port ein, wählen die Baudrate 4800 und klicken auf „Connect“.

-- Timo Decristan (Fluxkompensator)